

DECAPANT PONDRE POUR BRASURE CUIVRE/PHOSPHORE OU ARGENT (200GR)

GUILBERT-EXPRESS



Poudre décapante sans acide borique pour brasure Cuivre / Phosphore et brasure Argent assemblage : cuivre & Alliages cuivreux / Laiton / Inox / Aciers / Nickel & Alliages de Nickel destiné aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à joindre, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation vivement recommandée pour toutes les brasures cuivre/phosphore et les brasures argent mais aussi et plus particulièrement sur les installations avec raccords cuivre/laiton, les interventions en plomberie?sanitaire et les travaux dans les industries automobiles et électriques plage de température : 450 - 800 °C.

RÉFÉRENCE

157737

UNITÉ DE VENTE

UNITE

Caractéristiques :

- Conditionnement (gr) : 200

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)